

区分番号	要請番号	区分	新規・継続	要請事項	要請理由	備考
101	1	東京国際空港	継続	手荷物を預けている旅客が、手荷物を預けていない旅客の出口導線に、誤って進まないような施設構造に変更すること	手荷物を受け取らずにロビーに出てしまった旅客が、保安エリアになる到着ロビー内にある自分の荷物を取りに入るうとしてくるので、保安上問題である。	
102	1	東京国際空港	新規	Spot34・35番後方のW-TWYを牽引作業で、走行する路面の起伏が激しいので、改修をすること	最近では、高速トローリングカーで牽引作業をして走行する時には、トローパーピンの折損防止のために、この付近では凹凸があるので減速をして補修部分を走行するようにと、社内での情報共有がなされている。	
102	2	東京国際空港	新規	取付誘導路の名称を、下記の路面に表示すること ・TWY A上のA3、A4、A6、A9への進入箇所 ・TWY L上のL3、L4、L6、L9への進入箇所	トローリング車が頻繁に通過する誘導路における誤進入が発生している事案を受け、TWY AからA3、A4、A6、A9方面及び、TWY LからL3、L4、L6、L9方面に路面表示を施すこと。雑草が誘導案内灯の表示を妨げることが多いため、日頃からこの付近の草刈りを特に重点的に実施していただきたいが、合わせて路面表示を設置することで、誘導案内灯が見えない状態になった場合の代替手段となりうる。なお、路面表示の表記方法は、誘導路名と矢印は左右に併記するのではなく、前後方向(手前に誘導路名、奥に矢印)が望ましい(参考:成田国際空港における路面表記)。	
102	3	東京国際空港	継続	Spot809番への牽引作業で、走行する路面の起伏が激しいので、改修をすること	傾斜角が規定値内であっても、Spot809番への牽引作業では、日々右折時にジャックナイフ現象が起こらないような過度な緊張を強いられている。	
102	4	東京国際空港	継続	Spot605番に牽引作業で走行する路面の起伏が激しいので、路面の改修をすること	Spot605番に牽引作業で航空機を入れる時のSpot内の起伏が激しいので、傾斜角が規定値内であっても過度の緊張を強いられている。	
103	1	ランプ内の環境整備	継続	ランプ内を走行している作業車両の排気ガスが、環境省の基準を満たしているのかを調査すること	ランプ内を走行している車両が、陸運局指定のナンバープレートを取得していないと、車検時に行われる排気ガスの成分検査がないので、環境基準を満たしていない可能性がある。	
104	1	成田国際空港	継続	第3貨物エリア付近に誘導員は配置されたものの、更なる安全対策を講じること	JL3横のゲートの所に、一般の大型トラックが停車しているので、視界が悪く危険である。	

105	1	自動運転車	継続	自動運転車両に関する運用方法及び安全性について、開示すること	東京国際空港や成田空港等の一部の空港制限区域内で、自動運転車両の実証実験が行われたが、その結果を開示すること。また、同時に制限区域内を走行する上では、性能や性質・運用方法が不明なため、不安を抱いている。
106	1	規制緩和	継続	空港制限区域内での運転資格は、道路交通法に準拠した運用を維持すること	・事業者による教育訓練内容には差異があり、ランプ内の安全確保ができるとは思えない。 ・最低限公安委員会が行う講習を受講して、運転する車両の免許を取得した上で、事業所が行うランプ内の安全教育を受ける事で、ランプ内の安全が維持できると考える。
107	1	貨物・郵便物の安全性	継続	航空貨物利用運送事業者や郵便事業者に対しても、航空貨物・郵便の危険品輸送に関する一般教育や安全教育訓練を十分に実施するように指導すること	航空貨物利用運送事業者や郵便事業者については、国交省の総合政策局が貨物利用運送事業法に基づき、輸送手順や教育訓練の実施状況を確認していただいておりますが、日々進化していく貨物・郵便物の安全輸送については、関係者が一丸となって航空危険物輸送の安全確保のための原因究明や再発防止策が必要である。 運送会社、運送会社の荷物受付窓口(コンビニなどを含む)、荷主などには更なる啓蒙に取り組む必要がある。
107	2	貨物・郵便物の安全性	継続	航空貨物・郵便の危険品輸送に関して、未然に無申告危険物が搬入されないような体制を構築すること また、全ての品物に対しての爆発物検査を実施すること	貨物・郵便物ともに、無申告危険物が現場では散見されているので、航空輸送に係る荷主に対しては、危険物輸送のルールを噛み砕きわかり易くしたリーフレットの更なる作成など、関係団体へ周知するための創意工夫を怠らない事。 テロ対策として国が主導する形で、非KS貨物の爆発物検査を集中的に行う体制の整備をする必要がある。